Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1515797770
Datum aktivace kuponu:	14. 09. 2026 14:27:13
Platnost do:	14. 10. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
WVWZZZ1KZAW561653

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Model
GOLF PLUS

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
90 kW

Objem
1390 ccm

Datum výroby
04. 11. 2009

Datum 1. registrace
16. 06. 2010

Platnost STK (CZ)
16. 07. 2028

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2009	11/2009	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	04. 11. 2009
Barva vozidla:	cervena amarylis-metaliza - kód A3S
Vyrobeno pro trh:	Není k dispozici
Strana řízení:	Není k dispozici

2010	06/2010	5 km	Česko	Zabezpečení vozidla
	06/2010		Česko	Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:	16. 06. 2010
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	16. 06. 2010
Doba od výroby po 1. přihlášení:	7 měsíců
Přihlášeno jako:	Nové
Barva vozu při přihlášení:	ČERVENÁ

	06/2010		Česko	Změna majitele
	06/2010		Česko	Změna provozovatele
	06/2010		Česko	Vystavení technického průkazu
2011	06/2011	4 000 km	Česko	Záznam tachometru
2012	04/2012		Česko	Poškození
	06/2012	13 000 km	Česko	Záznam tachometru
	08/2012		Česko	Poškození
2013	02/2013	20 000 km		Záznam tachometru
	06/2013	21 000 km	Česko	Záznam tachometru
	10/2013	24 500 km		Záznam tachometru
2014	05/2014	26 000 km		Záznam tachometru
	06/2014	28 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	10. 06. 2014
Číslo protokolu:	CZ-3517-14-06-0515

2015	06/2015	36 000 km	Česko	Záznam tachometru
	07/2015	38 000 km		Záznam tachometru
	08/2015	38 500 km	Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly:	03. 08. 2015
Číslo protokolu:	CZ-3529-15-08-0021

	08/2015		Česko	Změna majitele
	08/2015		Česko	Změna provozovatele
	09/2015	39 000 km	Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly:	29. 09. 2015
Číslo protokolu:	CZ-3519-15-09-0722

	10/2015		Česko	Změna majitele
	10/2015		Česko	Změna provozovatele
2016	06/2016	40 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	09. 06. 2016
Číslo protokolu:	CZ-3529-16-06-0399

2018	06/2018	52 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	27. 06. 2018
Číslo protokolu:	CZ-3519-18-06-0991

	06/2018	52 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	27. 06. 2018
Číslo protokolu:	CZ-450539-18-06-0262

2020	06/2020	64 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	25. 06. 2020
Číslo protokolu:	CZ-3530-20-06-1228

	06/2020	64 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly: 25. 06. 2020
Číslo protokolu: CZ-550507-20-06-0645

	10/2020	66 000 km		Záznam tachometru
2021	08/2021	68 500 km		Záznam tachometru
2022	07/2022	72 500 km	Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 25. 07. 2022
Číslo protokolu: CZ-3530-22-07-1048

	07/2022	72 500 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly: 25. 07. 2022
Číslo protokolu: CZ-550507-22-07-0533

2024	07/2024	90 500 km	Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 24. 07. 2024
Číslo protokolu: CZ-3530-24-07-1100

	07/2024	90 500 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly: 24. 07. 2024
Číslo protokolu: CZ-550507-24-07-0589

2026	07/2026	103 500 km	Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 16. 07. 2026
Datum příští STK: 16. 07. 2028
Číslo protokolu: CZ-3530-26-07-0824

07/2026	103 500 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	16. 07. 2026
Číslo protokolu:	CZ-550507-26-07-0451

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost	1 / 2
Datum	04/2012
Země	Česko
Výše pojistného plnění	3 227 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost	2 / 2
Datum	08/2012
Země	Česko
Výše pojistného plnění	12 105 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
16.06.2010	11.08.2015	Vlastník	Právnická osoba / OSVČ	MELSPED s.r.o. Liberecká 3424/38, 46601 Jablonec nad Nisou IČ: 27324168	Ne
16.06.2010	11.08.2015	Provozovatel	Právnická osoba / OSVČ	MELSPED s.r.o. Liberecká 3424/38, 46601 Jablonec nad Nisou IČ: 27324168	Ne
11.08.2015	09.10.2015	Vlastník	Právnická osoba / OSVČ	AAA AUTO a.s. Dopraváků 874/15, Čimice, 18400 Praha IČ: 26699648	Ne
11.08.2015	09.10.2015	Provozovatel	Právnická osoba / OSVČ	AAA AUTO a.s. Dopraváků 874/15, Čimice, 18400 Praha IČ: 26699648	Ne
09.10.2015	**-**	**Vlastník**	**Fyzická osoba**	**-**	**Ano**
09.10.2015	**-**	**Provozovatel**	**Fyzická osoba**	**-**	**Ano**

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 14. 09. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 14. 09. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	14. 09. 2026

AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Kontrola exekucí

Při nákupu ojetiny je třeba prověřit nejen vozidlo, ale i jeho majitele. Pokud byste koupili vozidlo od osoby v exekuci, s velkou pravděpodobností by vám bylo **zabaveno exekutorem**. V České republice se bohužel jedná o velmi častý podvod.

Kontrolou exekucí předchozích majitelů v **Centrální evidenci exekucí** lze riziko výrazně snížit. Prověřit lze jakoukoliv fyzickou i právnickou osobu.

Výpis exekucí získáte snadno online na webu exekuce.cebia.cz.

Ocenění vozidla

Sdělíme vám obvyklou tržní cenu vozidla, pomocí které si ověříte, zda cena oceňovaného vozu odpovídá nabídkové ceně inzerce. Do výpočtu ceny je zahrnuto mimo jiné sledování inzerce ojetých vozidel v ČR i zahraničí včetně sledování cen skutečných realizovaných prodejů.

Oceňovací algoritmus pracuje s výpočtovými modely postavenými na dlouhodobém monitoringu trhu, ale není schopen zohlednit fyzický stav vozidla.

V ojedinělých případech se může stát, že cenu vozidla nelze určit. Důvodem jsou nedostatečná data pro kvalifikované ocenění vozidla.

Kontrola identifikátorů	
VIN:	WVWZZZ1KZAW561653
Model:	GOLF PLUS osobní vozidlo MPV 1.4 TSI 90kW Trendline
Datum první registrace:	16. 06. 2010
Stav tachometru:	103 836 km

Cena nového vozidla	Aktuální tržní cena
540 500 CZK	118 000 – 134 000 CZK

Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	VOLKSWAGEN GOLF PLUS() 1.4 TSI 90kW Trendline
Motor	1 390 ccm; 1,40 L; 90 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	8,4 / 5,4 / 6,5
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení
Bezpečnost
2 opěrky hlavy pro přední sedadla výškově nastavitelné , 3 opěrky hlavy pro zadní sedadla výškově nastavitelné
ABS
Automatické spuštění všech blikačů
Bezpečnostní pásy na před.sedadlech u řidiče a spolujezdce výškově nastavitelné s napínači
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech na straně řidiče, straně spolujezdce a uprostřed 3-bodové
Boční airbagy přední
Brzdový asistent BAS
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Isofix příprava
Protiprokluzový systém ETC
Přední airbag řidiče , přední airbag spolujezdce s vypínáním
Střešní airbagy pro přední a zadní sedadla
Systém řízení stability ESP
Funkčnost
12v zásuvka

4 kotoučové brzdy z toho 2 chlazené

Anténa kombinovaná

Atnikorozní ochrana – galvanizovaná karoserie

Audio systém včetně CD přehrávače s RDS CD včetně MP3

Aut.zapnutí světel při zapnutém motoru

Dálkové centrální zamykání včetně ovládání víka zavaz.prostoru, včetně elektr. zavírání oken a včetně bezpečnostního zavírání

Dálkové dálkové ovl.víka zavazadlového prostoru

Dveře řidič, spolujezdec, zadní na straně řidiče a zadní na straně spolujezdce a přední závěsné

Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu s dotekovým ovládáním pro dvě okna

Imobilizér

Konsole úplná na palubní desce a podlaze

Manuální 6-rychlostní převodovka s řadicí pákou na podlaze manuální

Nastavení světel

Otáčkoměr

Palivová nádrž: obsah (l): 55, typ nádrže:hlavní

Palivový systém:přímé vstřikování benzínu

Pérování vpředu McPherson, zavěšení kol:nezávislé se stabilizátorem typ pérování:pružina , pérování vzadu multi-link, zavěšení kol:nezávislé se stabilizátorem typ pérování:pružina

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo

Popelník vpředu

Posilovač řízení s progresivním účinkem, elektro-hydraulický

Reproduktory-počet:4

Stěrače

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Komfort

Klimatizace

Lednička ve schránce u spolujezdce a ventilovaná

Make-up zrcátko ve sluneční cloně u řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace s pylovým filtrem a filtrem na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Barva nemetalická

Boční ochranné lišty

Halogenové přední světlomety

Kola vpředu a vzadu, ocelová, 6 x 15 s velkoplošnými kryty kol

Pneumatiky vpředu a vzadu, 195 / 65 index: T, konvenční

Přední a zadní nárazníky v barvě vozu

Rezervní kolo dojezdové a ocelové

Zadní dveře výklopné

Zpětná zrcátka u řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelná, vyhřívaná, v barvě vozu a ukazatele směru

Sedadla/potahy sedadel

Sedadla 5 a 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků pro přední sedadla a zadní sedadla

Konvenční přední sedadla výškově nastavitelná, počet el. nastavení: – pro řidiče , konvenční přední sedadla počet el. nastavení: – pro spolujezdce

Kryt zavazadlového prostoru pevný

Osvětlení zavazadlového prostoru

Plastový volant výškově nastavitelný a nastavitelný v ose

Potahy sedadel: hlavní potahový materiál: látka, doplňkový potahový materiál: látka

Úchyt na zavazadla

Zadní sedadla 3–místná dělená lavice a s děleným opěradlem 60:40 s nastavitelným úhlem opěradla posuvná, počet el. nastavení: 0, stolek po sklopení opěradla

Zpětné zrcátko

Ostatní

Zadní okno pevné se zadním stěračem s cyklovačem

Volitelná výbava

Funkčnost

Loketni operka vpredu s chlaz.,12V vzadu

Tempomat

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Kozeny volant,hl.rad.paky a r.brzdy kuze

Sedadla/potahy sedadel

Bederni operky vpredu

Sedadlo spolujezdce s vysk.nastavenim

Exteriér

Mlhove svetlomety

Zrcatka, kliky, listy v barve vozu

Kola/Pneumatiky

Lita kola "Wellington" 6,5x15

Komfort

Klimatizace "Climatronic"

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Radio "RCD 310" s CD–MP3

Zabezpečení vozu

Alarm s nezavislym zdrojem, ostr.int.

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	cervena amarylis–metaliza – kód A3S
Barva při první registraci v CZ	Červená

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Na vozidle bylo v minulosti provedeno značení skel a je registrováno v mezinárodní databázi systému OCIS.

ZKONTROLUJTE:

Pokud na některých či na všech sklech vozidla unikátní kód chybí, může se jednat o vozidlo havarované, předělané či odcizené.

Informace o provedeném značení skel: 1/1	
Datum registrace:	06/2010
Typ zabezpečení vozidla:	leptání skel systémem SOZ OCIS
Kód značení:	WVWZZZ1KZAW561653
Barva vozidla:	ČERVENÁ METAL.

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	16.06.2010
Datum první registrace vozidla v ČR	16.06.2010
Tovární značka	VW
Obchodní označení	GOLF PLUS
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CAX
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	90
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	1390
Emisní třída	EURO 5
Barva karoserie	ČERVENÁ
Maximální rychlost (km/h)	195
Maximální hmotnost povolená (kg)	1970
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1970

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	75
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4204
Šířka celková (mm)	1759
Výška celková (mm)	1565
Rozvor (mm)	2574
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1040/1040
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	980/980
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1300/1300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	700/700
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3270/3270

Ráfky náprava 1	6JX15 ET47
Pneumatiky náprava 1	6JX15 ET47; 195/65 R15 91H
Ráfky náprava 2	6JX15 ET47
Pneumatiky náprava 2	195/65 R15 91H
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	75
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	EU2004/3
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	8,4/5,4/5,4
Další záznamy	CO2: 195/127/152 G/KM |VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: |*20-21: |6.5JX15 ET50; 195/65 R15 91H |6JX15 ET47; 205/60 R15 91H |6.5JX16 ET50; 205/55 R16 91H |6JX16 ET50; 205/55 R16 91Q M+S (PRO MAX. RYCHLOST 160 KM/HOD.) |7JX17 ET54; 225/45 R17 91H |7.5JX18 ET51; 225/40 R18 92Y (POUZE PRO SPORTOVNÍ PODVOZEK OD VÝROBCE) |VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA ČÍS. 56/2001 SB.
Emise CO2 (g/km)	152

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.

Kód akce: ATR

KLIENTSKÝ KUPON

opravňuje k provedení bezpečnostního značení skel
SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS

s 50% slevou

Vozidlo

Značka a typ vozidla: ……

VIN (číslo karoserie):

Pokyny

Tento KLIENTSKÝ KUPON slouží jako doklad pro provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS u Autorizovaných Pracovišť Cebia (dále jen pracoviště) se slevou 50 %.
Pro jeho využití vám doporučujeme následující postup:

- na www.cebia.cz/apc vyhledejte pro vás nejdostupnější pracoviště
- telefonicky dohodněte termín přistavení vozidla k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS
- na pracovišti předložte tento KLIENTSKÝ KUPON společně s technickým průkazem

Objednávka služby

- tento KLIENTSKÝ KUPON byl vydán Cebia, spol. s r.o., v rámci slevy po prověření historie vozidla
- tento KLIENTSKÝ KUPON opravňuje předložitele k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS vč. registrace do Systému OCIS za následujících finančních podmínek:

850 Kč vč. DPH

cenu hradí klient na pracovišti

Popis bezpečnostního značení skel SBZ OCIS a EUROVIN OCIS

- značení 6 skel vozidla technologií pískování kódu
- kód SBZ OCIS obsahuje 7 unikátních alfanumerických znaků
- kód EUROVIN OCIS obsahuje 17 alfanumerických znaků podle VIN vozidla
- vylepení 2 samolepicích etiket OCIS
- registrace do Systému OCIS
- vystavení OSVĚDČENÍ o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS a identifikační karty OCIS
- více informací naleznete na www.cebia.cz/piskovani

…… datum provedení

…… razítko a podpis pracoviště