Provedeno:	ano	ne
Servis výměny oleje	☑	☐
Intervalový servis (č. PR: QG1)	☑	☐
Intervalový servis (č. PR: QG0/QG2)	☐	☑
Inspekční servis	☐	☑
Výměna brzdové kapaliny	☐	☑
Použití motorového oleje LongLife	☑	☐
Datum: 13.12.2011		
Stav km: 9.736		
Číslo faktury: W271885		
Doporučení k opravě	☐	☐

Servis provedl:

AUTO ENGE, a.s.
Hodkovická 747
460 06 Liberec
401-23621 ①

Razítko autorizovaného servisu Volkswagen

Dodatečné práce – výměna:	ano	ne
ATF	☐	☑
DSG®: olej a filtr	☐	☑
Zásobník a vedení zemního plynu	☐	☑
Spojka Haldex: olej	☐	☑
Palivový filtr	☐	☑
Vložka vzduchového filtru	☐	☑
Snímače tlaku vzduchu pneumatiky	☐	☑
Láhev s opravářským médiem na pneumatiky	☐	☑
Vložka prachového a pylového filtru	☑	☐
Ozubený řemen	☐	☑
Zapalovací svíčky	☐	☑

Záruka mobility:

ZÁRUKA MOBILITY
AUTO ENGE, a.s.
460 06 Liberec
401-23621 ②

Váš příští servis

☐ **Servis výměny oleje**

☑ **Intervalový servis**

☑ podle proměnlivého ukazatele servisních intervalů

☑ **Inspekční servis**
Měsíc ..12.. Rok* ..2013..
nebo při ..... km*
(* podle toho, co nastane dříve)

☐ **Dodatečné práce**

Měsíc ..... Rok* .....

nebo při ..... km*
(* podle toho, co nastane dříve)

☑ **Výměna brzdové kapaliny**
Měsíc ..06.. Rok ..2013..

Potvrzení servisních úkonů 2

Provedeno:	ano	ne
Servis výměny oleje	☑	☐
Intervalový servis (č. PR: QG1)	☑	☐
Intervalový servis (č. PR: QG0/QG2)	☐	☑
Inspekční servis	☑	☐
Výměna brzdové kapaliny	☑	☐
Použití motorového oleje LongLife	☑	☐
Datum: 10. 10. 2017		
Stav km: 24 555		
Číslo faktury: W 293 172		
Doporučení k opravě	☐	☑

Dodatečné práce – výměna:	ano	ne
ATF	☐	☑
DSG®: olej a filtr	☐	☑
Zásobník a vedení zemního plynu	☐	☑
Spojka Haldex: olej	☐	☑
Palivový filtr	☐	☑
Vložka vzduchového filtru	☐	☑
Snímače tlaku vzduchu pneumatiky	☐	☑
Láhev s opravářským médiem na pneumatiky	☐	☑
Vložka prachového a pylového filtru	☑	☐
Ozubený řemen	☐	☑
Zapalovací svíčky	☐	☑

Servis provedl:

AUTO ENGE, a.s.
Hodkovická 747
460 06 Liberec
401-23621 ①

Razítko autorizovaného servisu Volkswagen

Záruka mobility:

ZÁRUKA MOBILITY
AUTO ENGE, a.s.
460 06 Liberec
401-23621 ①

Váš příští servis

☐	Servis výměny oleje	☐	Dodatečné práce Měsíc ..... Rok* ..... nebo při 37 555 km* (* podle toho, co nastane dříve)
☐	Intervalový servis podle proměnlivého ukazatele servisních intervalů		
☐	Inspekční servis Měsíc 10 Rok* 2018 nebo při ..... km* (* podle toho, co nastane dříve)	☐	Výměna brzdové kapaliny Měsíc 10 Rok 2020

3D2.5K3.PKW.ES

Potvrzení servisních úkonů 3

Provedeno:	ano	ne
Servis výměny oleje	☑	☐
Intervalový servis (č. PR: QG1)	☑	☐
Intervalový servis (č. PR: QG0/QG2)	☐	☑
Inspekční servis	☐	☒
Výměna brzdové kapaliny	☑	☐
Použití motorového oleje LongLife	☑	☐
Datum: 23/7 2015		
Stav km: 38.094		
Číslo faktury: W 314715		
Doporučení k opravě	☐	☒

Dodatečné práce – výměna:	ano	ne
ATF	☐	☒
DSG®: olej a filtr	☐	☑
Zásobník a vedení zemního plynu	☐	☒
Spojka Haldex: olej	☐	☒
Palivový filtr	☐	☒
Vložka vzduchového filtru	☐	☒
Snímače tlaku vzduchu pneumatiky	☐	☒
Láhev s opravářským médiem na pneumatiky	☐	☒
Vložka prachového a pylového filtru	☐	☒
Ozubený řemen	☐	☒
Zapalovací svíčky	☐	☑

Servis provedl:

AUTO ENGE, a.s.
Hodkovická 747
460 06 Liberec
401-23621 ②

Razítko autorizovaného servisu Volkswagen

Záruka mobility:

ZÁRUKA MOBILITY
AUTO ENGE, a.s.
460 06 Liberec
401-23621 ②

Váš příští servis

☐	Servis výměny oleje	☐	Dodatečné práce Měsíc ..... Rok* ..... nebo při ..... km* (* podle toho, co nastane dříve)
☑	Intervalový servis podle proměnlivého ukazatele servisních intervalů		
☑	Inspekční servis Měsíc ..... Rok* ..... nebo při ..... km* (* podle toho, co nastane dříve)	☑	Výměna brzdové kapaliny Měsíc 07 Rok 2017

Číslo dokladu (VS): 5201001403
Konst. symbol: 0008

ODBĚRATEL

[redacted]

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL
Louda Auto a.s.
Choťánky 166, 29001 Poděbrady
zaps. v obchod. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19975, dne 30.9.1992
IČ: 46358714 **DIČ:** CZ699002678

pobočka Liberec
Tanvaldská 1585, 46311 Liberec
email: servis@audiliberec.cz, tel.: 482 739 915

Datum vystavení: 09.07.2020
DUZP*: 09.07.2020
Datum splatnosti: 19.07.2020
Bank. spoj.: Raiffeisen bank
číslo účtu: 5688506001/5500
IBAN: CZ0408000000000007011992
SWIFT: RZBCCZPP

QR platba

Forma úhrady: Platba kartou
Zakázka č.: 801/32253431

Středisko:	RZ:	Typ, model:	Uvedení do provozu:	VIN:	Příjem zakázky:	km	Technik
5200	3L7 5856	5212G2	30.04.2010	WVWZZZ1KZAW561653	07.07.2020	64 160	Šén Michal

Prac. pozice/ č. materiálu	Název	počet Jed.		Jedn. cena	Sleva	%	Cena celkem (bez DPH)	DPH (sazba)
PRÁCE:								
15331925	1,00 Viko skrine rozvodoveho retezu demontaz a montaz	4,20	h	1 049,00	881,16	20,00	3 524,64	21 %
15351973	1,00 Retez rozvodovy demontaz a montaz	1,10	h	1 049,00	230,78	20,00	923,12	21 %
15361974	1,00 Napinak retezu demontaz a montaz	0,10	h	1 049,00	20,98	20,00	83,92	21 %
15361976	1,00 Napinak retezu demontaz a montaz	0,20	h	1 049,00	41,96	20,00	167,84	21 %
99999132	1,00 Mytí vozu ruční - osobní vozy	1,00	h	1,00	0,20	20,00	0,80	21 %
Mezisoučet:	**bez DPH:**	**6,60**					**4 700,32 Kč**	
	s DPH:						5 687,39 Kč	
MATERIÁL:								
03C109571F	KOLO ROZVODOVE	1,00	ks	572,51	57,25	10,00	515,26	21 %
03C109158A	ROZVODOVY RETEZ	1,00	ks	2 099,99	210,00	10,00	1 889,99	21 %
03C109088E	JEDN. STAVECI PRO VACK.HR	1,00	ks	13 785,22	1 378,52	10,00	12 406,70	21 %
03C109509P	LISTA VODICI	1,00	ks	413,48	41,35	10,00	372,13	21 %
N 91197001	SROUB S NAKRUZKEM S VNITR	1,00	ks	136,00	13,60	10,00	122,40	21 %
03C109469K	LISTA VODICI	1,00	ks	275,65	27,56	10,00	248,09	21 %
N 90256202	SROUB S SESTIHRANNOU HLAV	1,00	ks	71,02	7,10	10,00	63,92	21 %
03C109507BA	NAPINAK RETEZU	1,00	ks	1 198,48	119,85	10,00	1 078,63	21 %
N 91029602	SROUB	1,00	ks	126,54	12,65	10,00	113,89	21 %
03C105209AQ	KOLO ROZV.	1,00	ks	937,65	93,76	10,00	843,89	21 %
N 90596906	SROUB S SESTIHRANOU HLAVO	1,00	ks	132,24	13,22	10,00	119,02	21 %
N 91097201	SROUB S PLOCHOU HLAVOU	10,00	ks	28,73	28,73	10,00	258,55	21 %
N 90500605	SROUB S NAKRUZKEM S VALCO	30,00	ks	30,21	90,63	10,00	815,67	21 %
D 176501A1	PROSTREDEK SILIKONOVY	1,00	ks	612,52	61,25	10,00	551,27	21 %
N 10552402	SROUB	5,00	ks	76,38	38,19	10,00	343,71	21 %
03E109511	CEP LUZKA	3,00	ks	99,41	29,82	10,00	268,40	21 %
N 91048601	SROUB S DVANACTIHR. HL.(K	1,00	ks	164,73	16,47	10,00	148,26	21 %
N 10655802	SROUB S SESTIHRANNOU HLAV	3,00	ks	42,18	12,65	10,00	113,89	21 %
N 10300804	SROUB S NAKRUZKEM S VALCO	8,00	ks	43,89	35,11	10,00	316,01	21 %
03C109287G	TESNENI	1,00	ks	547,43	54,74	10,00	492,69	21 %
1K0253115M	TESNENI	2,00	ks	171,23	34,25	10,00	308,21	21 %
N 0221469	MATICE	4,00	ks	31,58	12,63	10,00	113,68	21 %
N 0138133	KROUZEK TESNICI	2,00	ks	41,27	8,26	10,00	74,28	21 %
SH-550041875_O10	Helix Ultra Professional AV-L 0W-30	1,00	l	677,70	67,77	10,00	609,93	21 %
G 12E100A8	CHLADICI KAPALINA-KONCENT	0,02	ks	12 848,94	25,70	10,00	231,28	21 %
Mezisoučet:	**bez DPH:**						**22 419,75 Kč**	
	s DPH:						**27 127,89 Kč**	

Celková sleva ze základu 3 666,15 Kč

*) DUZP = datum uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona 235/04 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Objednané práce byly provedeny dle platných podmínek pro opravy motorových vozidel.

Číslo dokladu (VS): 5201002203
Konst. symbol: 0008

ODBĚRATEL

[redacted]

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL
Louda Auto a.s.
Choťánky 166, 29001 Poděbrady
zaps. v obchod. rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 19975, dne 30.9.1992
IČ: 46358714 **DIČ:** CZ699002678

pobočka Liberec
Tanvaldská 1585, 46311 Liberec
email: servis@audiliberec.cz, tel.: 482 739 915

Datum vystavení: 03.11.2020
DUZP*: 03.11.2020
Datum splatnosti: 13.11.2020
Bank. spoj.: Raiffeisen bank
číslo účtu: 5688506001/5500
IBAN: CZ6755000000005688506001
SWIFT: RZBCCZPP

QR platba

Forma úhrady: Platba kartou
Zakázka č.: 801/32274549

Středisko:	RZ:	Typ, model:	Uvedení do provozu:	VIN:	Příjem zakázky:	km	Technik
5200	3L7 5856	5212G2	30.04.2010	WVWZZZ1KZAW561653	03.11.2020	66 534	Vaněk Jan

Prac. pozice/ č. materiálu	Název	počet Jed.		Jedn. cena	Sleva	%	Cena celkem (bez DPH)	DPH (sazba)
PRÁCE:								
35591999	1,00 Gufero klikového hřídele d+n	1,10	h	1 049,00	230,78	20,00	923,12	21 %
99999132	1,00 Mytí vozu ruční - osobní vozy	1,00	h	1,00	0,2	20,00	0,8	21 %
Mezisoučet:	**bez DPH:**	**2,10**					**923,92 Kč**	
	DPH:						**194,03 Kč**	
	s DPH:						**1 117,95 Kč**	
MATERIÁL:								
038103085E	GUFERO 48X35X10	1,00	ks	830,03	83,00	10,00	747,03	21 %
N 91048601	SROUB S DVANACTIHR. HL.(K	1,00	ks	164,73	16,47	10,00	148,26	21 %
Mezisoučet:	**bez DPH:**						**895,29 Kč**	
	s DPH:						**1 083,30 Kč**	
Sleva celkem bez DPH:							**330.45 Kč**	

CELKEM K ÚHRADĚ: 2 201,00 Kč

Rekapitulace DPH

Sazba:	%	15 %	21 %	Celkem	Zaokrouhlení	Cena celkem
Základ daně:	0,00	0,00	1 819,21	1 819,21		
DPH:	0,00	0,00	382,04	382,04		
Celkem:	0,00	0,00	2 201,25	2 201,25	-0,25	2 201,00

Fakturoval: Vaněk Jan
Vystavil: Vaněk Jan
Technik:
Mechanik: Hajlek Tomáš; Stejskal Bohuslav

Poznámka:
Náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik, které jsou zahrnuty v ceně zboží, činí 1 Kč/kg. Použité pneumatiky je možné v rámci zpětného odběru odevzdat zdarma na našich provozovnách.

Potvrzuji převzetí uvedeného dobrodnutého plnění a s cenou souhlasím.

Louda Auto a.s. 1287
Tanvaldská 1585
463 11 Liberec 30
IČ 46358714
DIČ CZ699002678
Louda Auto a.s.

.....
Zákazník

*) DUZP = datum uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona 235/04 Sb. ve znění pozdějších předpi
Objednané práce byly provedeny dle platných podmínek pro opravy motorových vozidel.

STK č. 3530
Tel.: 485 147 104
E-mail: info@stk-ceskydub.cz

9. Název provozovatele:
STK Český Dub s.r.o., C 41331 vedený u KS v Ústí nad Labem
Sídlo firmy:
Sobotice 15, 46343 Český Dub
Adresa provozovny:
Sobotice 15, 46343 Český Dub

IČO: 06956891
DIČ:

PROTOKOL č. CZ-3530-26-07-0824
o technické prohlídce

Druh TP: pravidelná | Rozsah TP: plný | ID: 138289551

1. VIN (č. karoserie): WVWZZZ1KZAW561653
2. Registrační značka a symbol státu: 3L75856 CZ
4. Stav počítače ujeté vzdálenosti (km): 103416
   Tovární značka: VOLKSWAGEN
   Obchodní označení (typ): GOLF PLUS
   Typ motoru: CAX

5. Kategorie vozidla: M1
   Druh vozidla: OSOBNÍ AUTOMOBIL
   Datum první registrace: 16.06.2010
   Číslo ORV (dokladu): UAO887934

Měření emisí provedla SME č. 55.05.07 dne 16.07.2026, č. protokolu CZ-550507-26-07-0451

6. ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad)	1
7.5.1.1	Vozidlo není vybaveno příslušným druhem lékárničky nebo obsah lékárničky je neúplný, poškozený nebo uložení lékárničky ve vozidle neodpovídá požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem9).
VÁŽNÉ (B) (počet závad)	0
NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad)	0

Poznámky:

3. Datum a místo prohlídky: **16.07.2026 Sobotice 15, 46343 Český Dub**
7. Vozidlo je pro další provoz **způsobilé.**
8. Příští prohlídka musí být provedena do **16.07.2028**
9. Technickou prohlídku provedl kontrolní technik, osvědčení č.: KT03131
10. Vozidlo z hlediska evidenční kontroly **vyhovuje.**
    Kontrolní nálepka **vylepena.**

S3530-26-07-0824

Za správnost: Razítko STK

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY 35.30 - 12 -

podpis

SME č. 55.05.07
Tel.: 603445869
E-mail: ales.kabatek@volny.cz

Název provozovatele:
Aleš Kabátek
Sídlo firmy:
Na Žižkově 151, Český Dub, 46343
Adresa provozovny:
Sobotice 15, Český Dub 46343

IČO: 61312053
DIČ: CZ7101073452

ID: 24914076

PROTOKOL č. CZ-550507-26-07-0451
o měření emisí vozidla se zážehovým motorem s řízeným systémem s OBD

D.1 Tovární značka:	VOLKSWAGEN	1. Druh vozidla:	OSOBNÍ AUTOMOBIL
D.2 Obchodní označení (typ):	GOLF PLUS	J. Kategorie vozidla:	M1
E. VIN (č. karoserie):	WVWZZZ1KZAW561653	A. Registrační značka:	3L75856
7. Typ motoru:	CAX	B. Datum první registrace:	16.06.2010
Výrobní č. motoru *):		Typ emisního systému:	Řízený s OBD
Stav počítače ujeté vzdálenosti (km):	103416	Druh paliva:	BA

KONTROLA:

Výsledek vizuální kontroly:			vyhovuje	
Výsledek kontroly readiness kódů:			nastavené	
			MIL: nesvítí	
Výsledek kontroly závad řídící jednotky motoru:			bez závad	
Vyhodnocení stavu řídící jednotky:			bez závad	
Výsledek kontroly těsnosti plynového zařízení **):			---	
Měřené parametry		Předepsané hodnoty	Naměřené hodnoty s palivem	
			základním	alternativním
Při volnoběhu	Otáčky [min^{-1}]	600 - 800	648	---
	Obsah CO [%]	max 0,3	0,019	---
Při zvýšených otáčkách	Otáčky [min^{-1}]	2500 - 2800	2554	---
	Obsah CO [%]	max 0,2	0,107	---
	λ – lambda [1]	0,97 - 1,03	0,996	---

Použitý analyzátor (výrobce, typ): Bosch, BEA050, KTS560, 1.1, BEA V2.02 3AA30592 / AMM 000-B6 F54B
Naměřené hodnoty jsou přímým on-line záznamem měření analyzátoru.

Poznámky: Typ motoru instalovaného ve vozidle souhlasí s typem uvedeným v dokladech.
Nepřístupný VIN - zakryto.

Vozidlo z hlediska měření emisí vyhovuje
Vylepena ochranná nálepka č.
Měření emisí provedl kontrolní technik, osvědčení č.: KTE01191

Datum provedení měření emisí: 16.07.2026
Protokol vystaven dne: 16.07.2026

Za správnost:

Podpis

*) Pouze, je-li uvedeno v TP vozidla
**) Pouze pro vozidla vybavená zařízením pro plynový pohon

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA

ZTP č.: 5858-100 ES č.: e1*2001/116*0304* | ZMĚNA (ZTP)

Vozidlo

1 Druh vozidla: OSOBNÍ AUTOMOBIL
2 KOMBI
J Kategorie vozidla (zkratka): M1
D.1 Tovární značka: VOLKSWAGEN
D.2 Typ: 1KP Varianta: CAXAFM6 Verze: N
D.3 Obchodní označení: GOLF PLUS
E Identifikační číslo vozidla (VIN): WVWZZZ1KZAW561653
3 Výrobce vozidla: VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN

Motor

4 Výrobce: VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN
5 Typ: CAX
P.3 Palivo: BA 95 B
P.2 Max. výkon [kW] / P.4 ot. [min⁻¹]: 90/5 000
P.1 Zdvih. objem [cm³]: 1 390

Emise

V.9 Předpis EHK OSN č.:
Směrnice EHS/ES č.: 692/2008A
V.6 Korigovaný součinitel absorpce [m⁻¹]:
V.7 CO_2 [g.km⁻¹]:

Karoserie

6 Výrobce: VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN
7 Druh (typ):
8 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):
R Barva: 1U1U ČERVENÁ METALÍZA
S Počet míst: - celkem: 5 S.1 - k sezení: 5 S.2 - k stání: 0 9 - lůžek: 0
10 Maximální zatížení střechy [kg]: 75
11 Objem cisterny [m³]:

Rozměry

12 Celková [mm]: - délka: 4 204 13 - šířka: 1 759 14 - výška: 1 565
M Rozvor [mm]: 2 574
15 Rozměry ložné plochy [mm]: - délka: 16 - šířka:

Hmotnosti

G Provozní hmotnost [kg]: 1 416
F.1 Největší technicky přípustná / F.2 povolená hmotnost [kg]: 1 970/1 970
N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: N.1; N.2; N.3; N.4
1 040 / 1 040 ; 980 / 980
17 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs/točnice) [kg]: Z 75
O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: 1 300/1 300
O.2 - nebrzděného: 700/700
18 Největší technicky přípustná / F.3 povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: 3 270/3 270
19 Spojovací zařízení - druh a typ:

Nápravy

L Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 1 PŘEDNÍ
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]"):
20 1. 6JX15 ET47; 195/65 R15 91H
21 2. 6JX15 ET47; 195/65 R15 91H
22 3.
23 4.

T Nejvyšší rychlost [km.h⁻¹]: 195
24 Brzdy (ANO/NE): - provozní: ANO - ABS: ANO - parkovací: ANO - odlehčovací: NE
U Vnější hluk vozidla [dB (A)]: U.1 - stojícího / U.2 ot.[min⁻¹]: 75/3 750 U.3 - za jízdy: 72
25 Spotřeba paliva: - metodika: EU 2004/3
27 [l.100 km⁻¹]: 8.4 / 5.4 / 6.5
26 - při rychlosti [km.h⁻¹]:
Q Poměr výkon/hmotnost [kW.kg⁻¹]:
28 Retardér: NE
29 Řazení převodovky (MAN/AUT): MAN
30 Hydropohon:
Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY:

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlu (nástavbě) byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích.

(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení vozidla č. j. se nezapisuje. U nástavby se v případě typového schválení napíše do kolonky č. j. číslo ZTP.)

Vozidlo: č. j. .....

datum vystavení 11.11.2009

IMPORT
VOLKSWAGEN GROUP s.r.o.
Radlická 740/113d
158 00 Praha 5, Jinonice

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Nástavba: č. j. .....

datum doplnění .....

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

Auto Expo a.s.
Praha
V: 100 180 575

MĚSTSKÝ ÚŘAD ... odbor dopravních ... JABLONEC ... otisk razítka podpis

DALŠÍ ZÁZNAMY

CO2: 195/127/152 g/km

Variabilní provedení vozidla:

29 Řazení převodovky (MAN/AUT): MAN

30 Hydropohon:

Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY:

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlu (nástavbě) byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích.

(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typově schválení vozidla č. j. se nezapisuje. U nástavby se v případě typového schválení napíše do kolonky č. j. číslo ZTP.)

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

Vozidlo: č. j. .....

datum vystavení 11.11.2009

IMPORT
VOLKSWAGEN GROUP s.r.o.
Radlická 740/113d
158 00 Praha 5, Jinonice

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Nástavba: č. j. .....

datum doplnění .....

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

MĚSTSKÝ ÚŘAD ... JABLONEC ... otisk razítka podpis

DALŠÍ ZÁZNAMY

CO2: 195/127/152 g/km

Variabilní provedení vozidla:
*20-21:
6.5JX15 ET50; 195/65 R15 91H
6Jx15 ET47; 205/60 R15 91H
6.5Jx16 ET50; 205/55 R16 91H
6Jx16 ET50; 205/55 R16 91Q M+S (pro max. rychlost 160 km/hod.)
7Jx17 ET54; 225/45 R17 91H
7.5Jx18 ET51; 225/40 R18 92Y (pouze pro sportovní podvozek od výrobce)

Vozidlo plní požadavky zákona čís. 56/2001 Sb.